



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

П Р И К А З

06.10.2023

№ 15

**Об утверждении плана мероприятий по
повышению доступности объектов и услуг
для инвалидов и маломобильных групп
населения на 2023-2025 годы**

Во исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (приложение 12), утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2021 №596-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социальное и демографическое развитие»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения на 2023-2025 годы согласно приложению.

2. Руководителям учреждений культуры, спорта и дополнительного образования (Трефилов С.А., Ярош А.А., Кнауэс О.В., Коповой В.В., Голованчук И.Б., Кравцова Е.В.):

1) предусмотреть средства на приобретение необходимого оборудования и проведение реконструкции учреждений при формировании бюджета на 2024-2025 годы;

2) утвердить приказом учреждения план мероприятий по приобретению оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения за счет средств от приносящий доход деятельности;

3) взять под личный контроль исполнение настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на специалиста-эксперта комитета культуры и спорта администрации города Покачи (Власова Г.Ф.).

**Председатель комитета культуры
спорта администрации города Покачи**

Т.В. Свистун

Приложение к приказу №15
от 06.10.2023

Основные структурно-функциональные зоны социальной инфраструктуры (ОСИ) (их виды)	Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения	Примечание
МАУ ДО «СШ» (Ледовый дворец «Кристалл»)		
Территория, прилегающая к зданию (участок)	2023	2024
		2025
1.1. Вход (входы) на территорию	Соответствует	-
1.2. Путь (пути) движения на территории	Соответствует	-
1.3 Лестница (наружная)	Не предусмотрено	-
1.4 Пандус (наружный)	Не предусмотрено	-
1.5 Автостоянка и парковка	Соответствует	-
	Обновлена разметка выделенного и маркированно го места для инвалидов	
2. Вход в здание		
2.1 Лестница (наружная)	Соответствует	-
2.2 Пандус (наружный)	Соответствует	-
2.3 Входная площадка (перед дверью)	Соответствует	-
	Обновлена лента для контрастной маркировки дверей проемов и ступеней	Приобретение комплекта вызова Доступная среда № 21-П. Кнопка проводная+приемник+табличка. Кнопка влагозащ. IP44
2.4 Дверь (входная)	Соответствует	-

2.5 Тамбур	Соответствует	-	-	-	-
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Не соответствует	-	Приобретение тактильной мемосхемы 610*470мм	-	-
3.2 Лестница (внутри здания)	Не соответствует	-		Приобретение поручней настенные из нержавеющей стали	
3.3 Пандус (внутри здания)	Не предусмотрено				
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	Не предусмотрено	-			
3.5 Дверь	Соответствует	-			
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Соответствует	-			
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Соответствует	-			
4.2 Зальная форма обслуживания	Соответствует	-			
4.3 Прилавочная форма обслуживания	Не предусмотрено	-			
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Не предусмотрено	-			
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	Не предусмотрено	-			
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1 Туалетная комната	Соответствует	-			
5.2 Душевая/ ванная комната	Не предусмотрено	-			
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	Соответствует	-			
6. Система информации на объекте					
6.1 Визуальные средства	Не соответствует	-		Приобретение мемосхемы	
6.2 Акустические средства	Не соответствует	-		Приобретение свето-ЗВУКОВОГО	

	Не соответствует			2023	2024	2025	маяка
6.3 Тактильные средства	Не соответствует	-		-	-		Установка тактильной таблички/вывески с азбукой Брайля
МАУ СОК «Звездный»							
КСК «Нефтяник»							
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)				2023	2024	2025	
1.1. Вход (входы) на территорию	Соответствует	-		-	-		
1.2. Путь (пути) движения на территории	Соответствует	-		-	-		
1.3. Лестница (наружная)	Соответствует	-		-	-		
1.4. Пандус (наружный)	Соответствует	-		-	-		
1.5. Автостоянка и парковка	Соответствует	-		-	-		
2. Вход (входы) в здание							
2.1 Лестница (наружная)	Соответствует	-		-	-		
2.2 Пандус (наружный)	Соответствует	-		-	-		
2.3 Входная площадка (перед дверью)	Соответствует	-		-	-		
2.4 Дверь (входная)	Соответствует	-		-	-		
2.5 Тамбур	Соответствует	-		-	-		
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)							
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Соответствует	-		-	-		
3.2 Лестница (внутри здания)	Соответствует	-		-	-		
3.3 Пандус (внутри здания)	Соответствует	-		-	-		
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	Не предусмотрено	-		-	-		
3.5 Дверь	Соответствует	-		-	-		
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Соответствует	-		-	-		
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)							
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Соответствует	-		-	-		

4.2 Зальная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	-
4.3 Прилавочная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	-
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Соответствует	-	-	-	-
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	Соответствует	-	-	-	-
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1 Туалетная комната	Не соответствует	-	Приобретение смесителя для МПН, кнопку вызова с сенсорной зоной активации СТЗ	-	-
5.2 Душевая/ ванная комната	Соответствует	-	-	-	-
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	Соответствует	-	-	-	-
6. Система информации на объекте					
6.1 Визуальные средства	Соответствует	-	-	-	-
6.2 Акустические средства	Не соответствует	-	-	Установка акустических средств информации	-
6.3 Тактильные средства	Соответствует	-	-	-	-
ФСК «Сибиряк»					
Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1.1. Вход (входы) на территорию	Соответствует	2023	2024	2025	-
1.2. Путь (пути) движения на территории	Соответствует	-	-	-	-
1.3 Лестница (наружная)	Соответствует	-	-	-	-
1.4 Пандус (наружный)	Соответствует	-	-	-	-
1.5 Августостоянка и парковка	Соответствует	-	-	-	-
2. Вход (входы) в здание					
2.1 Лестница (наружная)	Соответствует	-	-	-	-
2.2 Пандус (наружный)	Соответствует	-	-	-	-
2.3 Входная площадка (перед дверью)	Соответствует	-	-	-	-

2.4 Дверь (входная)	Соответствует	-	-	-
2.5 Тамбур	Соответствует	-	-	-
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)				
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Соответствует	-	-	-
3.2 Лестница (внутри здания)	Соответствует	-	-	-
3.3 Пандус (внутри здания)	Соответствует	-	-	-
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	Соответствует	-	-	-
3.5 Дверь	Соответствует	-	-	-
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Соответствует	-	-	-
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-
4.2 Зальная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-
4.3 Прилавочная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Соответствует	-	-	-
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	Соответствует	-	-	-
5. Санитарно-гигиенические помещения				
5.1 Туалетная комната	Соответствует	-	-	-
5.2 Душевая/ ванная комната	Соответствует	-	-	-
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	Соответствует	-	-	-
6. Система информации на объекте				
6.1 Визуальные средства	Соответствует	-	-	-
6.2 Акустические средства	Не соответствует	-	-	Установка акустических средств информации
6.3 Тактильные средства	Не соответствует	-	Установка тактильной таблички/вывеск	-

				и с азбукой Брайля	
Плавательный бассейн «Дельфин»					
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
		2023	2024	2025	
1.1. Вход (входы) на территорию	Соответствует	-	-	-	
1.2. Путь (пути) движения на территории	Соответствует	-	-	-	
1.3. Лестница (наружная)	Соответствует	-	-	-	
1.4. Пандус (наружный)	Соответствует	-	-	-	
1.5. Автостоянка и парковка	Соответствует	-	-	-	
2. Вход (входы) в здание					
2.1. Лестница (наружная)	Соответствует	-	-	-	
2.2. Пандус (наружный)	Соответствует	-	-	-	
2.3. Входная площадка (перед дверью)	Соответствует	-	-	-	
2.4. Дверь (входная)	Соответствует	-	-	-	
2.5. Тамбур	Соответствует	-	-	-	
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Соответствует	-	-	-	
3.2 Лестница (внутри здания)	Соответствует	-	-	-	
3.3 Пандус (внутри здания)	Соответствует	-	-	-	
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	Соответствует	-	-	-	
3.5 Дверь	Соответствует	-	-	-	
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Соответствует	-	-	-	
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	
4.2 Зальная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	
4.3 Прилавочная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Соответствует	-	-	-	
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	Соответствует	-	-	-	

5. Санитарно-гигиенические помещения				2023	2024	2025
5.1 Туалетная комната	Не соответствует	-	Приобретение смесителя для МГН, кнопку вызова с сенсорной зоной активации СТЗ	-	-	-
5.2 Душевая/ ванная комната	Соответствует	-	-	-	-	-
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	Соответствует	-	-	-	-	-
6. Система информации на объекте						
6.1 Визуальные средства	Соответствует	-	-	-	-	-
6.2 Акустические средства	Не соответствует	-	-	Установка акустических средств информации	-	-
6.3 Тактильные средства	Соответствует	-	-	-	-	-
МАУДО «Детская школа искусств»						
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)		2023	2024	2025		
1.1. Вход (входы) на территорию	Соответствует	-	-	-	-	-
1.2. Путь (пути) движения на территории	Соответствует	-	-	-	-	-
1.3 Лестница (наружная)	Соответствует	-	-	-	-	Имеется наклонная плоскость
1.4 Пандус (наружный)	Соответствует	-	-	-	-	-
1.5 Августоянка и парковка	Соответствует	-	-	-	-	-
2. Вход в здание						
2.1 Лестница (наружная)	Соответствует	-	-	-	-	-
2.2 Пандус (наружный)	Соответствует	-	-	-	-	-
2.3 Входная площадка (перед дверью)	Соответствует	-	-	-	-	-
2.4 Дверь (входная)	Соответствует	-	-	-	-	-
2.5 Тамбур	Соответствует	-	-	-	-	-
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Соответствует	-	-	-	-
3.2 Лестница (внутри здания)	Соответствует	-	-	-	-
3.3 Пандус (внутри здания)	Отсутствует	-	-	-	-
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	Соответствует	-	-	-	-
3.5 Дверь	Соответствует	-	-	-	-
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Соответствует	-	-	-	-
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	-
4.2 Зальная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	-
4.3 Прилавочная форма обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	-
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Соответствует	-	-	-	-
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	-
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1 Туалетная комната	Соответствует	-	-	-	-
5.2 Душевая/ ванная комната	Соответствует	-	-	-	-
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	Соответствует	-	-	-	-
6. Система информации на объекте					
6.1 Визуальные средства	Соответствует	-	-	-	-
6.2 Акустические средства	Не соответствует	-	-	-	Приобретение звукового информатора
6.3 Тактильные средства	Не соответствует	-	-	Приобретение Мнемосхемы	-
МАУ ДК «Октябрь» (ДК «Октябрь»)					
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)		2023	2024	2025	
1.1. Вход (входы) на территорию	Не предусмотрено	-	-	-	Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств
1.2. Путь (пути) движения на	Не предусмотрено	-	-	-	

территории						инвалидов не предусмотрено, т.к. объект ДК «Октябрь» не имеет прилегающей территории
1.3 Лестница (наружная)	Не предусмотрено	-	-	-	-	
1.4 Пандус (наружный)	Не предусмотрено	-	-	-	-	
1.5 Автостоянка и парковка	Не предусмотрено	-	-	-	-	
2. Вход в здание						
2.1 Лестница (наружная)	Соответствует	-	-	-	-	
2.2 Пандус (наружный)	Отсутствует	-	-	-	-	Имеется подъемник
2.3 Входная площадка (перед дверью)	Соответствует	-	-	-	-	
2.4 Дверь (входная)	Соответствует	-	-	-	-	
2.5 Тамбур	Соответствует	-	-	-	-	
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Соответствует	-	-	-	-	
3.2 Лестница (внутри здания)	Не предусмотрено	-	-	-	-	
3.3 Пандус (внутри здания)	Не предусмотрено	-	-	-	-	
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	Не предусмотрено	-	-	-	-	
3.5 Дверь	Соответствует	-	-	-	-	
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Соответствует	-	-	-	-	
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	-	
4.2 Зальная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	-	
4.3 Прилавочная форма обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	-	
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Соответствует	-	-	-	-	
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	-	
5. Санитарно-гигиенические помещения						
5.1 Туалетная комната	Соответствует	-	-	-	-	
5.2 Душевая/ ванная комната	Не предусмотрено	-	-	-	-	

5.3 Бытовая комната (гардеробная)	Соответствует	-	-	-	-
6. Система информации на объекте					
6.1 Визуальные средства	Соответствует	Приобретена и установлена мнемосхема (тактильная смена)	-	-	-
6.2 Акустические средства	Не соответствует	-	-	Приобретение звукового информатора	-
6.3 Тактильные средства	Соответствует	-	-	-	-
МАУ ДК «Октябрь» (ДЦ «Этвиг»)					
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)		2023	2024	2025	
1.1. Вход (входы) на территорию	Не предусмотрено	-	-	-	Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов не предусмотрено, т.к. объект ДК «Октябрь» не имеет прилегающей территории
1.2. Путь (пути) движения на территории	Не предусмотрено	-	-	-	
1.3. Лестница (наружная)	Не предусмотрено	-	-	-	
1.4. Пандус (наружный)	Не предусмотрено	-	-	-	
1.5. Автостоянка и парковка	Не предусмотрено	-	-	-	
2. Вход в здание					
2.1 Лестница (наружная)	Не предусмотрено	-	-	-	
2.2 Пандус (наружный)	Не предусмотрено	-	-	-	
2.3 Входная площадка (перед дверью)	Соответствует	-	-	-	
2.4 Дверь (входная)	Соответствует	-	-	-	
2.5 Тамбур	Соответствует	-	-	-	
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Соответствует	-	-	-	
3.2 Лестница (внутри здания)	Не соответствует	-	-	Проведение реконструкция	
3.3 Пандус (внутри здания)	Соответствует	Приобретение гусеничного подъемника	-	-	

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	Отсутствует	-	-	-	-
3.5 Дверь	Соответствуют	-	-	-	-
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Не соответствует	-	-	-	Проведение реконструкция
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Соответствуют	-	-	-	-
4.2 Зальная форма обслуживания	Соответствуют	-	-	-	-
4.3 Прилавочная форма обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	-
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Не предусмотрено	-	-	-	-
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	-
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1 Туалетная комната	Соответствует	-	-	-	-
5.2 Душевая/ ванная комната	Не предусмотрено	-	-	-	-
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	Соответствует	-	-	-	-
6. Система информации на объекте					
6.1 Визуальные средства	Соответствует	-	-	-	-
6.2 Акустические средства	Не соответствует	-	-	-	Приобретение звукового информатора
6.3 Тактильные средства	Соответствует	-	-	-	-
МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова»					
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)		2023	2024	2025	
1.1. Вход (входы) на территорию	Отсутствует	-	-	-	Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов не предусмотрено, т.к. объект не имеет прилегающей территории
1.2. Путь (пути) движения на территории	Отсутствует	-	-	-	
1.3 Лестница (наружная)	Отсутствует	-	-	-	
1.4 Пандус (наружный)	Отсутствует	-	-	-	
1.5 Автостоянка и парковка	Отсутствует	-	-	-	
2. Вход в здание					
2.1 Лестница (наружная)	Соответствует	-	-	-	

2.2 Пандус (наружный)	Соответствует	-	-	-	-
2.3 Входная площадка (перед дверью)	Соответствует	-	-	-	-
2.4 Дверь (входная)	Не соответствует	-	-	-	Установка доводчика
2.5 Тамбур	Соответствует	-	-	-	-
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Соответствует	-	-	-	-
3.2 Лестница (внутри здания)	Не предусмотрено	-	-	-	-
3.3 Пандус (внутри здания)	Не предусмотрено	-	-	-	-
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	Не предусмотрено	-	-	-	-
3.5 Дверь	Соответствует	-	-	-	-
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Соответствует	-	-	-	-
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	-
4.2 Зальная форма обслуживания	Соответствует	-	-	-	-
4.3 Прилавочная форма обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	-
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Соответствует	-	-	-	-
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	-
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1 Туалетная комната	Соответствует	-	-	-	-
5.2 Душевая/ ванная комната	Не предусмотрено	-	-	-	-
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	Соответствует	-	-	-	-
6. Система информации на объекте					
6.1 Визуальные средства	Соответствует	Приобретены наклейки информационные (круг желтый)	-	-	-

6.2 Акустические средства	Не соответствует	-	-	Приобретение звукового инфрорматора	2025	Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов – посетителей музея не предусмотрено, т.к. объекты не имеет прилегающей территории
6.3 Тактильные средства	Не соответствует	-	Приобретение мнемосхемы и вывески с шрифтом Брайля	-	-	-
МАУ «Краеведческий музей»						
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1. Вход (входы) на территорию	Отсутствует	-	-	-	-	-
1.2. Путь (пути) движения на территории	Отсутствует	-	-	-	-	-
1.3. Лестница (наружная)	Отсутствует	-	-	-	-	-
1.4 Пандус (наружный)	Отсутствует	-	-	-	-	-
1.5 Автостоянка и парковка	Отсутствует	-	-	-	-	-
2. Вход (входы) в здание						
2.1 Лестница (наружная)	Соответствует	-	-	-	-	-
2.2 Пандус (наружный)	Соответствует	-	-	-	-	-
2.3 Входная площадка (перед дверью)	Соответствует	-	-	-	-	-
2.4 Дверь (входная)	Соответствует	-	-	-	-	-
2.5 Тамбур	Соответствует	-	-	-	-	-
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Не соответствует	-	-	-	-	Объект расположен в нежилом помещении жилого многоквартирного дома. Так как планировка помещения не позволяет перенос стен, техническое решение проблемы невозможно
3.2 Лестница (внутри здания)	Не предусмотрено	-	-	-	-	-
3.3 Пандус (внутри здания)	Не предусмотрено	-	-	-	-	-
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	Не предусмотрено	-	-	-	-	-
3.5 Дверь	Не соответствует	-	-	-	-	-
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Не соответствует	-	-	-	-	-
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	-	-

4.2 Зальная форма обслуживания	Соответствует	Проведение косметического ремонта	-	-	
4.3 Прилавочная форма обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Не предусмотрено	-	-	-	
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	Не предусмотрено	-	-	-	
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1 Туалетная комната	Не соответствует	-	-	-	
5.2 Душевая/ ванная комната	Не предусмотрено	-	-	-	
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	Не соответствует	-	-	-	
6. Система информации на объекте					
6.1 Визуальные средства	Соответствует	-	-	-	
6.2 Акустические средства	Не соответствует	-	-	-	Приобретение звуковой указатель (говорящая табличка) с тактильным полем
6.3 Тактильные средства	Не соответствует	-	Приобретение тактильной мнемосхемы	-	